



MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Nr 278/04

UCHWAŁA

Państwowej Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący

posiedzenia:	dr inż. Maciej Lasek	Członek:	mgr Ignacy Goliński
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska	Członek:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek:	mgr inż. Bogdan Fydrych	Członek:	dr n. med. Jacek Rożyński
		Członek:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2006 r., nadesłanej przez użytkownika informacji o wyniku badania zdarzenia lotniczego spadochronu L-2 Kadet, który wydarzył się w dniu 22 października 2004 r., w miejscowości Inowrocław, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r., w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. 2003, Nr 132 poz.1230), na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002, Nr 130, poz. 1112 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła przedstawione przez Aeroklub Kujawski informacje. Jednocześnie zmieniła sformułowanie przyczyny zdarzenia przedstawione przez użytkownika uznając, iż:

przyczyną zaistnienia incydentu lotniczego był błąd w technice skoku polegający na nieprawidłowym oddzieleniu się od samolotu a następnie niewłaściwej ocenie zaistniałej w powietrzu sytuacji i zastosowania procedury postępowania w sytuacji awaryjnej,

okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia był brak doświadczenia ucznia-skoczka,

a także zaakceptowała **zastosowane środki profilaktyczne, polegające na:**

- omówieniu zaistniałego zdarzenia, oraz przeprowadzeniu dodatkowych ćwiczeń naziemnych obejmujących naukę oddzielania się od samolotu ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyjmowanie pozycji podczas oddzielenia.

Podpisy komisji

Przewodniczący posiedzenia:

Maciej Lasek

Sekretarz Komisji:

Agata Kaczyńska

Członek:

Bogdan Fydrych

Członek:

Ignacy Goliński

Członek:

Jacek Jaworski

Członek:

Jacek Rożyński

Członek:

Ryszard Rutkowski