



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 117/05

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji	mgr inż. Andrzej PUSSAK
Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej LASEK
Członek Komisji	dr inż. Dariusz FRĄTCZAK
Członek Komisji	mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
Członek Komisji	mgr inż. Waldemar TARGALSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku, przedstawionych przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu PZL-110 Koliber znak rozpoznawczy SP-TKH, które wydarzyło się w dniu 12 lipca 2005 roku, nad miejscowością Nienadówka k/Rzeszowa, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu była:

Wadliwa praca elektrycznego stycznika sterującego pracą rozrusznika silnika samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Niewłaściwy dobór rodzaju sygnalizatorów stanu awaryjnego i ich nie ergonomiczne umieszczenie w tablicy przyrządów.

A także akceptuje następujący **zastosowane środki profilaktyczne:**

zablokowanie filtrów lampek sygnalizacyjnych na samolotach PZL-110 Koliber w położeniu tylko do lotów dziennych.

oraz zaproponowane **zalecenia profilaktyczne:**

1. w czasie najbliższego szkolenia instruktorów wykonujących loty w OKL zwrócić szczególną uwagę na znajomość procedur zawartych w IUwL.
2. po zakończeniu prac nad incydem kopię dokumentacji przekazać do TWR Rzeszów.
3. Zwrócić się do ARL o umieszczenie w AIP procedury utraty łączności radiowej przez samoloty wykonujące loty w CTR Rzeszów.

Podpisy Komisji

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Pussak

*Podpis
nieczytelny*

Zastępca Przewodniczącego
Maciej Lasek

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Jacek Jaworski

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Dariusz Frątczak

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji:
Jerzy Kędzierski

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Jacek Rożyński

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Ryszard Rutkowski

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Waldemar Targalski

*Podpis
nieczytelny*
