



MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 20/05

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Komisji

dr pil. Edmund Klich

Zastępca Przewodniczącego Komisji

dr hab. pil. Janusz Karpowicz

Członek Komisji

dr inż. Stanisław Żurkowski

Członek Komisji

dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji

mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji

mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz

Członek Komisji

mgr inż. pil. Andrzej Pussak

Członek Komisji

mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji

mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2007 roku, incydentu lotniczego, który wydarzył się w dniu 22 lutego 2005 r. godz. 16.33 UTC w przestrzeni powietrznej rejonu i strefy kontrolowanej lotniska Gdańsk - Rębiechowo (EPGD) – przerwanie podejścia do lądowania przez samolot De Havilland Dash 8 (DH8D) o znakach rozpoznawczych: LN-RDJ - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych na podstawie analizy otrzymanych dokumentów uznała badanie za zakończone oraz ustaliła co następuje:

Przyczyna incydentu:

Nieprawidłowe skoordynowanie przez kontrolerów organu kontroli lotniska (TWR) i organu kontroli zbliżania (APP), startu samolotu Canadair Regional Jet (CRJ2) oraz podejścia do lądowania samolotu De Havilland Dash 8 (DH8D), w odniesieniu do sytuacji ruchowej i trudnych warunków meteorologicznych panujących w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Z materiałami powyższego zdarzenia zapoznać kontrolerów organów kontroli lotniska i organów kontroli zbliżania oraz wykorzystać w szkoleniach doskonalenia zawodowego ww. personelu.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia		
Przewodniczący Komisji	dr pil. Edmund Klich
Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr hab. pil. Janusz Karpowicz
Członek Komisji	dr inż. Stanisław Żurkowski
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji	Mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych