



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 216/05

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej LASEK
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan FYDRYCH
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 roku, przedstawionych przez Aeroklub Jeleniogórski, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-50.3 Puchacz, o znakach rozpoznawczych SP-3405, które wydarzyło się w dniu 23 września 2005 r., w Jeleniej Górze, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

### Przyczyna incydentu:

1. Komisja użytkownika nie ustaliła jednoznacznie przyczyny niezamierzonego otwarcia się w locie osłony kabiny
2. Nie stwierdzono usterek technicznych szybowca, które mogły spowodować samoczynne otwarcie osłony kabiny.
3. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być niedokładne zamknięcie osłony (szczególnie w I kabinie)
4. Nie wykluczono możliwości przypadkowego odbezpieczenia zamknięcia kabiny w warunkach symulacji silnej turbulencji.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. W lotach symulujących sytuacje niebezpieczne (do jakich można zaliczyć loty na zadanie B VI ćwiczenie 1) należy zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa.
2. Przestrzegać zasad eksploatacji sprzętu na ziemi i w powietrzu.
3. Przed rozpoczęciem sezonu falowego przeprowadzić unifikacyjne szkolenie instruktorów Aeroklubu Jeleniogórskiego.
4. Zdarzenie omówić z personelem lotniczym Aeroklubu Jeleniogórskiego.

### **Podpisy Komisji**

Zastępca Przewodniczącego  
Maciej Lasek

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Bogdan Fydrych

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji:  
Jerzy Kędzierski

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji:  
Tomasz Kuchciński

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Jacek Rożyński

*Podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji  
Stanisław Żurkowski

*Podpis nieczytelny*

---