



MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Nr akt: 75/05

UCHWAŁA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji	dr inż. Stanisław Żurkowski
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	mgr inż. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr Ignacy Goliński
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2006 roku, incydentu lotniczego, który wydarzył się w dniu 12 maja 2005 r. godz. 06.20 UTC na lotnisku Wrocław – Strachowice (EPWR) – naruszenie przez pojazd Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej bezpieczeństwa na drodze startowej „Runway Incursion”, **działając na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r., w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych. (Dz. U. z 29 lipca 2003 r. Nr 132, poz. 1230)**, na podstawie badania ww. zdarzenia przeprowadzone przez Zespół ds. Bezpieczeństwa na Drodze Startowej ustalił co następuje:

I. PRZYCZYNA INCYDENTU LOTNICZEGO.

1. Brak przeszkolenia personelu Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w zakresie zasad poruszania się w strefie chronionej drogi startowej.

II. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE.

1. Nie dopuszczać do wykonywania obowiązków służbowych w strefie chronionej drogi startowej przez nieprzeszkolony w tym zakresie personel.
2. Zdarzenie omówić z personelem Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej.
3. Przeprowadzić z personelem Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na drodze startowej wg zaleceń „Europejskiego planu działań w sprawie zapobiegania zakłóceniom ruchu lotniczego na drodze startowej i drogach kołowania”

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia		
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej Lasek	
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska	
Członek Komisji	dr inż. Stanisław Żurkowski	
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński	
Członek Komisji	mgr inż. Tadeusz Lechowicz	
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski	
Członek Komisji	mgr Ignacy Goliński	
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy Kędzierski	
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan Fydrych	