



MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 225/06

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	
Przewodniczący Komisji	dr pil. Edmund Klich
Z-ca przewodniczącego Komisji	dr hab. pil. Janusz Karpowicz
Członek Komisji	dr inż. Stanisław Żurkowski
Członek Komisji	mgr pil. Ignacy Goliński
Członek Komisji	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji	mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2006 roku, incydentu lotniczego, który wydarzył się w dniu 10 czerwca 2006 r. o godz. 22.00 UTC w CTR lotniska Kraków – Balice (EPKK) – z udziałem samolotu Boeing 737 lot nr ESK 1 KA - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych na podstawie otrzymanych dokumentów uznała badanie za zakończone i stwierdziła, że zgłoszenie zdarzenia było spowodowane przelotem nad terenem zabudowanym w trakcie wykonywania procedury podejścia do lądowania z widocznością ww. samolotu.

W wyniku analizy zdarzenia nie stwierdzono naruszenia przepisów przez personel służb ruchu lotniczego oraz przez załogę samolotu.

Wprowadzono zalecenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nie wydawaniu przez organy służby ruchu lotniczego zezwolenia na wykonywanie podejścia z widoczności na lotnisku Kraków Balice (EPKK) w godzinach 22.00 – 06.00 LMT.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Komisji dr pil. Edmund Klich

Z-ca przewodniczącego Komisji dr hab. pil. Janusz Karpowicz

Członek Komisji dr inż. Stanisław Żurkowski

Członek Komisji mgr pil. Ignacy Goliński

Członek Komisji inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji mgr inż. pil. Jerzy Kędziński

Członek Komisji mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz

Członek Komisji mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych