



MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 286/06

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Komisji	dr pil. Edmund Klich
Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr hab. pil. Janusz Karpowicz
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Jerzy Kędziński
Członek Komisji	mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2006 roku, incydentu lotniczego, który wydarzył się w dniu 10 września 2006 r. godz. 11.23 UTC w Rejonie Informacji Powietrznej – FIR Warszawa – niezastosowanie się załogi samolotu Fokker 100 o znakach rozpoznawczych D-AGPI do polecenia kontrolera organu kontroli ruchu lotniczego - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 i Nr 104, poz. 708 i 711)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych na podstawie otrzymanych dokumentów uznała badanie za zakończone oraz ustaliła co następuje:

Przyczyną było:

Wykonanie procedury dolotowej niezgodnie z instrukcją kontrolera ruchu lotniczego w wyniku niewłaściwego oszacowania prędkości zniżania.

Okoliczność sprzyjająca:

Brak w bazie komputera pokładowego samolotu danych dotyczących standardowej procedury dolotowej ARDAG 2U lotniska EPWA

Zalecenia profilaktyczne:

1. W stosunku do załogi samolotu Fokker 100 - zalecenia według decyzji Władz Republiki Federalnej Niemiec.
2. Materiały ze zdarzenia przekazać do Ośrodka Szkolenia Agencji Ruchu Lotniczego celem wykorzystania w trakcie przeprowadzanych kursów przygotowawczych oraz odświeżających dla kontrolerów ruchu lotniczego.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Komisji dr pil. Edmund Klich

Zastępca Przewodniczącego Komisji dr hab. pil. Janusz Karpowicz

Sekretarz Komisji mgr Agata Kaczyńska

Członek Komisji dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji mgr inż. Andrzej Pussak

Członek Komisji mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji mgr inż. pil. Jerzy Kędziński

Członek Komisji mgr inż. pil. nawig. Bogdan Fydrych