



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 127/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

- Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r., okoliczności zawartych w zgłoszeniu zdarzenia lotniczego spadochronu Sigma 513, które miało miejsce w dniu 22 kwietnia 2007 r., w miejscowości Chrcynno, z uwagi na fakt nie nadesłania przez użytkownika prywatnego, informacji świadczących o zakończeniu badania okoliczności tego zdarzenia, pomimo monitów wysyłanych przez Komisję w tej sprawie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych:

- uznała, że na podstawie nadesłanej informacji zawartej w zgłoszeniu nie można określić przyczyny wystąpienia obrotów czaszy spadochronu, nie wyklucza się, iż obroty wynikały z deformacji czaszy spowodowanej nieprawidłowym otwarciem, oraz
- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania.

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

Podpisy Komisji

- Przewodniczący posiedzenia Maciej Lasek:
Sekretarz Komisji Agata Kaczyńska:
Członek Komisji Michał Cichoń:
Członek Komisji Bogdan Fydrych:
Członek Komisji Jacek Jaworski:
Członek Komisji Jerzy Kędzierski:
Członek Komisji Tomasz Kuchciński:
Członek Komisji Tomasz Makowski:
Członek Komisji Jacek Rożyński: