



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 197/07, 201/07

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodnicząca posiedzenia,	mgr Agata Kaczyńska
Sekretarz Komisji:	
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 września 2010 r. przedstawionych przez EuroLOT S.A. wyników przeprowadzonego badania incydentów lotniczych samolotu ATR 42-500, SP-EDD, które odnotowano w dniach: 30 maja 2007 r. w trakcie lotu z lotniska Szczecin-Goleniów (EPSC) na lotnisko Warszawa-Okęcie (EPWA) i 1 czerwca 2007 r. w trakcie lotu z lotniska Warszawa-Okęcie (EPWA) na lotnisko Szczecin-Goleniów (EPSC), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

**Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentów polegających na powtarzających się problemach z zasilaniem samolotu w energię elektryczną objawiających się przerwą w pracy obu szyn prądu stałego, obu szyn prądu zmiennego, obu przetwornic prądu zmiennego, przyrządów nawigacyjnych, kontroli pracy silników, jednej radiostacji i transpondera oraz niekontrolowanym wzrostem wysokości kabinowej był niedokręcony wtyk i urwana końcówka przewodu D13 generatora DC#1.**

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. Powiadomienie producenta o zaistniałym zdarzeniu.
2. Powiadomienie załóg EuroLOT-u.
3. Powiadomienie personelu obsługi naziemnej PLL LOT.
4. Polecenie zmiany procedur kontroli technicznej przy wymianie prądnic DC.

Podpisy Komisji

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska  
Członek Komisji: Michał Cichoń  
Członek Komisji: Bogdan Fydrych  
Członek Komisji: Tomasz Kuchciński  
Członek Komisji: Jacek Rożyński  
Członek Komisji: Waldemar Targalski  
Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*

*Podpis nieczytelny*