

Warszawa 11.03.2009

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

331/07

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

5 sierpnia 2007 r. godz. 13.15 LMT

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

Chrcynno k/ Nasielska

3. Miejsce zdarzenia:

Chrcynno k/ Nasielska

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron osobowy sportowy: Springo 120,

Spadochron zapasowy: Techno 115

5. Typ operacji:

Skok Free Fly w formacji cztero osobowej.

6. Faza lotu:

W trakcie otwarcia spadochronu głównego

7. Warunki lotu:

Skok spadochronowy wykonywany był w dzień, popołudniu.

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Warszawski

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

licencja skoczka spadochronowego zawodowego CDL(P) ważna do 23.10.2011. z uprawnieniem instruktora spadochronowego PJIR; ważne do 01.07.2009. Dowódca SP wykonywał 990 skok.

1/2

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

Skoczek spadochronowy wykonywał skok z wysokości 4000 metrów, z samolotu An-28, w formacji czteroosobowej na zadanie Free Fly. Do wysokości rozejścia formacji (1200 m) skok przebiegał prawidłowo. Na w/w wysokości skoczek oddalił się od innych skoczków w pozycji track i rozpoczął w tzw. pozycji płaskiej proces otwarcia spadochronu głównego poprzez wyciągnięcie i wyrzucenie miękkiego pilocika na wysokości 1000 m. W trakcie napełniania się czaszy głównej nastąpiło zjawisko skręcania się linek nośnych (tzw. twist) w wyniku którego, skoczek ze znaczną prędkością zaczął wykonywać na spadochronie głównym niekontrolowane obroty o 360°. Skoczek podjął decyzję o wyczepieniu czaszy głównej, i otwarciu spadochronu zapasowego. Lądowanie skoczka odbyło się na terenie bezpośrednio przylegającym do lotniska. Skoczek nie doznał żadnych obrażeń, a spadochron uszkodzeń.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Z powodu braku odpowiedniej ilości wiarygodnych informacji, nie można w sposób jednoznaczny wskazać przyczyny zdarzenia.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Zaistniała sytuacja oraz postępowanie w niej skoczka zostały omówione.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Brak.

15. Załączniki:

Brak.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej: