



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 520/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Przewodniczący Komisji: | dr pil. Edmund Klich |
| Sekretarz Komisji: | mgr Agata Kaczyńska |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski |
| Członek Komisji: | mgr inż. Andrzej Pussak |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jerzy Kędzierski |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |
| Członek Komisji: | mgr inż. Bogdan Fydrych |

po rozpatrzeniu w dniu 13 lutego 2008 roku, przedstawionych przez Port Lotniczy Kraków - Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotów Embraer 170 i RJ-85, które wydarzyło się w dniu 23 grudnia 2007 roku na lotnisku Kraków – Balice (EPKK) , **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznaje, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność zwierząt w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

1. Sprawdzić i ewentualnie uszczelnić ogrodzenie wokół terenu lotniska.
2. Przed każdą operacją lotniczą dokonywać sprawdzenia pola ruchu naziemnego lotniska oraz okolic podejścia drogi startowej.
3. Kontynuować czynności łowieckie.

Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich

Podpis nieczytelny

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Andrzej Pussak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

