



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 69/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 września 2009 r., przedstawionych przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu BOEING B767-300, SP-LPE, które wydarzyło się w dniu 17 marca 2007 r. na trasie Chicago O'Hare (ORD) – Warszawa Okęcie (EPWA), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu, polegającego na samoczynnym wyłączeniu się silnika nr 2 w locie był chwilowy problem w komunikacji pomiędzy HMU (hydromechanical unit) i FADEC dotyczący jednego z zaworów sterujących zespołu dozownika paliwa HMU, który to zawór spełniał warunki techniczne jednak w strefie granicznej tolerancji,

a także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Opracować biuletyn informacyjny dla personel latającego floty B767.
2. Rozważyć możliwość wprowadzenia w ENGINE FAILURE OR SHUTDOWN odniesienia do ENGINE IN-FLIGHT START.
3. Umieścić w B-767 Operations Manal informację dotyczącą równoznaczności pojęć FADEC i EEC.

Ponadto określa dodatkowo następujące **zalecenie profilaktyczne:**

powiadomić o incydencie NTSB.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski