

351117055
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY
im. Jana Pawła II
KRAKÓW - BALICE Sp. z o.o.
32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1
t. +12 411-10-44 fax +12 411-79-77

Balice dnia 8.02.2008 r.

.....
MPL/SO/001/1/2/08

MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków
Lotniczych
00-928 Warszawa
ul. Chalubińskiego 4/6

PROTOKÓŁ
O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO
Nr ewid. 12/08

1. Data i czas UTC/LMT zaistnienia incydentu: 2008-01-13, godz. 16.27 UTC.
2. Miejsce startu i przeznaczenia: EPWA-EPKK
3. Miejsce incydentu: EPKK.
4. Rodzaj i typ statku powietrznego: AT-45
5. Rodzaj lotu: rozkładowy, nr rejsu: LOT3923
6. Faza lotu: lądowanie.
7. Czynniki pogody: nie miał wpływu na zaistniały incydent.
8. Dane dowódcy/załogi statku powietrznego: Nie dotyczy.
9. Opis przebiegu i okoliczności incydentu:

W dniu 13.01.2008 r. o. godz. 16.25 UTC, Dyżurny Operacyjny dokonujący inspekcji DS zauważył zwierzę biegnące w kierunku DS. Po konsultacji z TWR EPKK zdecydowano o skierowaniu podchodzącego do lądowania samolotu AT-45 (SP-EDF), rejs LOT3923 na drugi krąg. Po przeproszeniu zwierzęcia (duży zajac) w kierunku południowym, na część wojskową oraz ponownej inspekcji DS lądowanie odbyło się bez utrudnień.

Analiza incydentu:

Pomimo prowadzenia intensywnych działań zmierzających do eliminacji dzikich zwierząt z terenu lotniska, nadal utrzymuje się niewielka ich populacja. W tym przypadku, Dyżurny Operacyjny po zauważeniu zwierzęcia wezwał grupę interwencyjną SOL, która zgodnie z obowiązującą procedurą przeproszyła je na bezpieczną odległość. Poza opóźnieniem czasu operacji, dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa nie wystąpiło.

Przyczyna/przyczyny/ incydentu: obecność dzikiego zwierzęcia na polu manewrowym.

10. Zalecenia profilaktyczne:

Zaleca się:

- *Utrzymanie nakazanej częstotliwości kontroli DS;*
- *Monitorowanie otoczenia DS w zakresie obecności zwierząt;*
- *Kontynuowanie czynności łowieckich;*

11. Informacje uzupełniające (dodatkowe): - *brak.*

.....
Przewodniczący Komisji do badania
incydentów na lotnisku Kraków - Balice
tel. 012 639 33 46

.....
(Zarządzający Lotniskiem)