



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 164/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	dr inż. Maciej LASEK
Sekretarz Komisji	mgr Agata KACZYŃSKA
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan FYDRYCH
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	mgr Tomasz KUHCZIŃSKI
Członek Komisji	mgr inż. Tadeusz LECHOWICZ
Członek Komisji	inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji	mgr inż. Andrzej PUSSAK
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2008 r., przedstawionych przez Górską Szkołę Szybowcową, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca PW-6U znak rozpoznawczy SP-3658, które wydarzyło się w dniu 8 kwietnia 2008 r., w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

niedomknięcie prawego zamka limuzyny przedniej kabiny pilota

A także akceptuje następujące **środki profilaktyczne:**

wprowadzić zaznaczenie na prowadnicy zamka zaczepów limuzyny przedniej i tylnej umożliwiające załodze ocenę poprawności zamknięcia zamków.

oraz zaproponowane **zalecenia profilaktyczne:**

- podczas wykonywania naprawy limuzyny doprowadzić do działania zamków, w taki sposób, aby siły potrzebne do ich zamknięcia na prawym i lewym zamku były zbliżone.

Podpisy komisji

Przewodniczący posiedzenia:
Maciej Lasek *Podpis nieczytelny*

Sekretarz Komisji:
Agata Kaczyńska *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Bogdan Fydrych *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Jerzy Kędzierski *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Tomasz Kuchciński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Tadeusz Lechowicz *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji:
Tomasz Makowski *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Andrzej Pussak *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji:
Jacek Rożyński *Podpis nieczytelny*

Członek Komisji
Stanisław Żurkowski *Podpis nieczytelny*
