



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 321/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska

Członek Komisji: mgr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2008 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu PD-176, który wydarzył się w dniu 8 czerwca 2008 r., w miejscowości Chrcynno, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania przyjmując stanowisko podmiotu zgłaszającego, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego był błąd w ułożeniu do skoku czaszy spadochronu głównego, co doprowadziło do przerzucenia linki przez skrajną komorę czaszy i jej niesymetrycznego wypełnienia.

Skoczek podjął i prawidłowo wykonał procedurę awaryjną.

Komisja nie formułowała nowych zaleceń profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Andrzej Pussak:	<i>Podpis</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji Maciej Lasek:	<i>Podpis</i>
Sekretarz Komisji Agata Kaczyńska:	<i>Podpis</i>
Członek Komisji Michał Cichoń:	<i>Podpis</i>
Członek Komisji Jacek Jaworski:	<i>Podpis</i>
Członek Komisji Tomasz Kuchciński:	<i>Podpis</i>
Członek Komisji Jacek Rożyński:	<i>Podpis</i>
Członek Komisji Stanisław Żurkowski:	<i>Podpis</i>