



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 939/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej PUSSAK
Sekretarz Komisji, Przewodnicząca posiedzenia: mgr Agata KACZYŃSKA
Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji: mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu w dniu 25 lutego 2009 r., przedstawionych przez Petrolot Sp. z o.o., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego polegającego na zatankowaniu do samolotu Cirrus SR-20 o znakach D-EYAT niewielkiej ilości (46 l) niewłaściwego paliwa, który wydarzył się w dniu 18 grudnia 2008 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

Nieprzestrzeganie instrukcji tankowania (nr 002, wyd. 4, pkt 6.5.4) przez osobę tankującą, która przed tankowaniem nie sprawdziła:

- zamontowania właściwej dla rodzaju paliwa końcówki tankującej,
- zgodności oznaczenia gatunku paliwa przy wlewie do zbiornika samolotu z oznaczeniem gatunku znajdującym się na autocysternie.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Zorganizowanie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników operacyjnych mających na celu przypomnienie przepisów bezpieczeństwa przy tankowaniu statków powietrznych,
2. Zobowiązanie Kierowników Filii do sprawdzania zamontowania właściwych dla rodzaju paliwa w autocysternie końcówek tankowania grawitacyjnego,
3. Omówienie z pracownikami operacyjnymi zaistniałego zdarzenia.

Podpisy Komisji:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej PUSSAK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sekretarz Komisji:	mgr Agata KACZYŃSKA	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek JAWORSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>