



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 962/08

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Komisji	dr pil. Edmund Klich
Zastępca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu w dniu 3 czerwca 2009 roku, przedstawionego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej raportu końcowego badania zdarzenia lotniczego, niebezpiecznego zbliżenia między samolotami Fokker 100 o znakach rozpoznawczych: OE-LVL i Embraer 170 o znakach rozpoznawczych: SP-LDC, które wydarzyło się w dniu 8 września 2008 roku w FIR Warszawa (EPWW), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznaje, iż:

### Przyczyną incydentu była:

Niewłaściwa koordynacja pomiędzy personelem organów kontroli ruchu lotniczego.

### Okoliczności sprzyjające:

1. Niespójność zapisów w dokumentach operacyjnych: INOP ACC Warszawa, INOP APP Kraków oraz w AIP Polska po wprowadzeniu zmian zapisów w INOP ACC Warszawa i LoA z ACC Praga.
2. Nadzorujący praktyki instruktor OJT siedział za praktykantem, co spowodowało, że miał zasłoniętą kartę z poziomami lotu, do których wznoszą się/zniżają samoloty do/z TMA EPKK.

### Zalecenia profilaktyczne :

Komisja akceptuje propozycję wniosku PAŻP zweryfikowania zapisów w INOP Służb Ruchu Lotniczego z uwzględnieniem ich spójności pomiędzy sobą i umowami operacyjnymi zawartymi przez PAŻP z ośrodkami zarządzania ruchem lotniczym w państwach ościennych oraz AIP Polska.

### Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich	<i>Podpis nieczytelny</i>
Zastępca Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Bogdan Fydrych	<i>Podpis nieczytelny</i>