



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 863/ 09**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu E 170 o znakach rozpoznawczych SP-LDH, które miało miejsce w dniu 08 października 2009 r. na lotnisku w Warszawie-Okęcie (EPWA), w którym ustalono, że:

po starcie na wysokości ok.300 ft. nastąpiło zderzenie z dwoma małymi ptakami, które uderzyły w lewą część kadłuba. Ponieważ załoga nie zgłaszała odchyleń w pracy silników oraz urządzeń pokładowych lot był kontynuowany. Załoga wypełniła Bird Strike Report oraz wykonany został specjalny przegląd samolotu przez kontraktową obsługę techniczną. Zderzenie nie spowodowało usterek i uszkodzeń samolotu. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.),** Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

### **Przyczyną incydentu była:**

Zderzenie z ptakami z powodu ich obecności w rejonie drogi startowej.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje wnioski wysunięte przez PLL LOT tj. że rozwiązanie takich problemu należy od działania władz zarządzających lotniskiem.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	.....
Sekretarz Komisji::	mgr Agata Kaczyńska	.....
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	.....
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	.....
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	.....
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	.....