



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 338/09**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 03 lutego 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych H-ALPS, które wydarzyło się w dniu 29 maja 2009 r., na lotnisku Gdańsk (EPGD), a w którym ustalono, że:

załoga zgłosiła zderzenie samolotu z ptakiem w czasie lądowania. Na pasie znaleziono szczątki martwego ptaka (jaskółka). Na samolocie nie stwierdzono uszkodzeń, a tylko ślady krwi na kadłubie. Sporządzono informację o zderzeniu z ptakiem. Samolot odleciał planowo.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie samolotu z ptakiem w czasie lądowania.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w okolicach lotniska przy stosowanych metodach.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wzmożenie skutecznych metod odstraszania ptaków z zastosowaniem urządzeń hukowych i akustycznych.

### **Podpisy Komisji**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	.. . . . .
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	.....
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	.....
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	.....
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	.....