



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 507/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2009 r., przedstawionych przez Zarządzającego Lotniskiem wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 738 o znakach rozpoznawczych EI-DWB, które wydarzyło się w dniu 11 lipca 2009 r. na lotnisku EPLL, w którym ustalono że:

podczas dobiegu doszło do zderzenia z pojedynczym ptakiem, który uderzył w dziób samolotu. Na pasie znaleziono szczątki ptaka (jaskółka). Samolot nie uległ uszkodzeniu a załoga nie wypełniła Bird Strike Report. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje informację od wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej podczas lądowania samolotu, mimo że były stosowane działania odstraszające ptaki.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne odstraszanie ptaków w okolicy lotniska przy stosowanych metodach.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne ochrony lotniska przed zwierzętami i ptakami z zastosowaniem urządzeń mechanicznych i akustycznych. Zwraca też uwagę, aby w przypadku zderzenia z ptakiem zdecydowanie wymagać od pilotów wypełniania Bird Strike Report.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski