



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1079/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2010 r. okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu RA 390 o znakach rozpoznawczych SP-RDW, które wydarzyło się 15 kwietnia 2010 r. na podstawie zgłoszenia ustalono że:

Załoga po starcie z lotniska EVRA usłyszała uderzenie w kadłub co sugerowało zderzenie z ptakiem. Silniki pracowały prawidłowo i samolot był sterowny. Załoga zdecydowała się na powrót na lotnisko startu w celu sprawdzenia samolotu. W czasie kontroli stwierdzono ślady krwi przy spojeniu kadłub – skrzydło bez uszkodzeń. Została przeprowadzona na miejscu inspekcja przez mechanika z serwisu i samolot został dopuszczony do lotu.

Zderzenie miało miejsce poza obszarem odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Zderzenie z ptakiem poza rejonem odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak

Zalecenia profilaktyczne:

Brak

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski *podpis nieczytelny*