



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1113/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

W dniu 6 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych HA-LPF które wydarzyło się w dniu 01 października 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że:  
podczas dobiegu po lądowaniu nastąpiło zderzenie przednią golenią samolotu z zajęcem. Przegład samolotu nie wykazał uszkodzeń a tylko ślady po zderzeniu.  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

### **Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie z zajęcem podczas lądowania.

### **Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Obecność zajęcia na drodze startowej w czasie lądowania samolotu.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje proponowane środki profilaktyczne tj. kontrolę szczelności ogrodzenia oraz zabezpieczenie miejsc umożliwiających przedostawanie się zwierzyny na teren lotniska.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>