



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1168/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 01 grudnia 2010 r. przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 319, o znakach rozpoznawczych G-EZEF, które wydarzyło się w dniu 17 października 2010 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym to ustalono, że:

Załoga zgłosiła, iż w końcowej fazie przyziemienia na wysokości 300 stóp małe ptaki uderzyły w dolną część kadłuba. Załoga nie poinformowała o zdarzeniu wieży. O zdarzeniu DOP dowiedział się z depechy o opóźnieniu lotu. Sprawdzono drogę startową na której nie znaleziono martwych ptaków. Na samolocie nie stwierdzono śladów po zderzeniu. Po przeprowadzeniu przeglądu, samolot odleciał z opóźnieniem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.),** Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaków w rejonie drogi startowej podczas lądowania.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Zwiększona aktywność małych ptaków w danym dniu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem w raporcie działania profilaktyczne, a szczególnie wzmożenie aktywności patroli odstraszących ptaki oraz zwiększenie obsady sokolniczej. Komisja popiera również nawiązany kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia prawidłowego postępowania w podobnych przypadkach.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski