



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1407/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice oraz przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. wyników przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego dotyczącego samolotu E 170, o znakach rozpoznawczych SP-LIE, które wydarzyło się w dniu 12 grudnia 2010 r. na lotnisku Kraków-Balice, w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła, iż w czasie lądowania na wysokości ok. 300 stóp nastąpiło zderzenie z pojedynczym ptakiem, który uderzył w prawą przednią szybą samolotu. Po wylądowaniu przeprowadzono przegląd specjalny zgodnie z AMM 05-50-02, podczas którego nie stwierdzono uszkodzeń. Sprawdzone drogi startową, na której nie znaleziono śladów martwego ptaka. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje powyższe ustalenia i uznaje, że:

### **Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaka w rejonie podejścia do lądowania.

### **Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Warunki nocne kiedy dokonuje się tylko regularnych inspekcji drogi startowej bez użycia metod sokolniczych.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem działania profilaktyczne.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*