



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 629/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	
Zastępca Przewodniczącego Komisji	Mgr inż. Andrzej Pussak
Zastępca Przewodniczącego Komisji	Dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji	Dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	Dr inż. Stanisław Żurkowski
Członek Komisji	Dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji	Mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji	Mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	Mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r., okoliczności zdarzenia lotniczego – naruszenie przestrzeni powietrznej aktywnej strefy TSA 45F i lądowanie bez zezwolenia podczas wykonywanych w tym czasie skoków spadochronowych na Terenie Przystosowanym do Startów i Lądowań Chrcynno - przez pilota wiatrakowca Xenon o znakach rozpoznawczych SP-XENF, które wydarzyło się w dniu 3 lipca 2010 r., **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami i w wyniku nie przedstawienia wskazanych w piśmie dokumentów i oświadczeń przez użytkownika statku powietrznego (pomimo wystosowanego pisma i rozmowy telefonicznej) postanowiła, że ze względu na stwierdzone używanie statku powietrznego niezgodnie z „Zezwoleniem na loty w szczególnych okolicznościach” wydanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego **odstąpić od dalszego badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o poniżej zamieszczony przepis ww. ustawy art. 135 ust. 6 pkt 3:**

Ust. 6. W przypadku stwierdzenia, że:

„ [...]3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, [...]”

- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia		
Z-ca Przewodniczącego Komisji	Mgr inż. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji	Dr inż. Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr inż. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Bogdan Fydrych	<i>Podpis nieczytelny</i>