



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 905/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

W dniu 11 maja 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego oraz zgłoszenie zdarzenia lotniczego związanego z ptakami przedstawione przez dział bezpieczeństwa lotniczego Eurolotu, dotyczące samolotu AT 72 o znakach rozpoznawczych SP-LFC, z dnia 17 sierpnia 2010 r. w których ustalono, że: Załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem podczas lądowania. Uderzenie nastąpiło w przednią część samolotu w szybę. Jak wynika ze zgłoszenia Eurolotu podczas kontroli na stanowisku postojowym, nie stwierdzono uszkodzenia samolotu. W czasie kontroli drogi startowej nie znaleziono martwych ptaków. Załoga wypełniła formularza Bird Strike Reporting. Przyjęto, iż doszło do zderzenia samolotu z ptakiem podczas lądowania.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakiem, który znajdował się w rejonie drogi startowej podczas lądowania samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje długofalowych działań profilaktycznych w celu odstraszenia ptaków w rejonie prowadzenia operacji lotniczych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny.</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>