



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 910/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. pil. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011 r., przedstawionych przez LPU „HELISECO” Sp. z o. o., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego śmigłowca W-3AS, znaki rozpoznawcze SP-SUM, które wydarzyło się w dniu 16 sierpnia 2010 r., w okolicach bazy Lomba (Santa Comba) w Hiszpanii, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na samoistnym wyczepieniu zbiornika typu „Bambi-Buket” z zamka DG-64MW podczas prowadzenia akcji gaśniczej, była deregulacja mechanicznego systemu zrzutu awaryjnego ciężaru podwieszanego.

A także akceptuje zaproponowane **środki profilaktyczne i propozycje zmian systemowych:**

Przekazanie do wszystkich baz operacyjnych wykorzystujących śmigłowce W-3AS, polecenia wykonania jednorazowego sprawdzenia – zgodnie z karta technologiczną, prawidłowości regulacji mechanicznego systemu zrzutu ciężaru podwieszanego.

Konsekwentne stosowanie w praktyce eksploatacyjnej, procedur dotyczących wykonywania przeglądów i regulacji mechanizmów zabudowanych na śmigłowcach W-3AS.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Michał Cichoń	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Bogdan Fydrych	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>