



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ**
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 112/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Przewodniczący Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Członek Komisji: | dr inż. Dariusz Frątczak |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2012 r. okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu L-410 UVP Turbolet o znakach rozpoznawczych UR-67199, które wydarzyło się w dniu 16 lutego 2011 r. po starcie z lotniska Warszawa-Okęcie (EPWA), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przebieg i okoliczności incydentu:

Po starcie z lotniska Warszawa-Okęcie (EPWA) na wysokości ok. 100 m załoga stwierdziła nagły spadek obrotów prawego silnika do poziomu „małego gazu” oraz pojawienie się w kokpicie zapachu spalenizny. Załoga wyłączyła prawy silnik w trybie awaryjnym i natychmiast wykonała awaryjne lądowanie z jednym pracującym silnikiem. Lądowanie bez dodatkowych uszkodzeń.

Przyczyna incydentu:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną przerwania normalnej pracy silnika było zniszczenie łopatki turbiny swobodnej w następstwie ukrytego defektu materiałowego powstałego przy jej produkcji, co pociągnęło za sobą dalsze mechaniczne zniszczenia części wylotowej silnika.

Komisja akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Przesłanie silnika do autoryzowanego zakładu naprawczego;
2. Włączenie opisu i analizy zdarzenia do programu szkoleń odświeżających dla załóg lotniczych AviaExpress.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek

podpis na oryginale

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

podpis na oryginale

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

podpis na oryginale

Członek Komisji: Tomasz Makowski

podpis na oryginale

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

podpis na oryginale

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

podpis na oryginale