



MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 523/11

## UCHWAŁA

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych**, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frączak

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędziński

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski

W dniu 21 grudnia 2011 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 737-800 o znakach rozpoznawczych SP-ENZ, które wydarzyło się w dniu 28 maja 2011 r., na lotnisku Warszawa (EPWA).

**Przebieg i okoliczności zdarzenia.**

Załoga zgłosiła, że w czasie końcowego podejścia na wysokości ok. 150 stóp, nastąpiło zderzenie samolotu z ptakiem, który uderzył w zewnętrzną stronę silnika nr 1, a następnie w wewnętrzny slot lewego skrzydła. Po wylądowaniu podczas przeglądu samolotu nie stwierdzono uszkodzeń, a tylko potwierdzono zderzenie. Załoga nie wypełniła formularza Bird Strike Reporting.

**Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.),** Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaka na torze kolizyjnym statku powietrznego podczas lądowania.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędziński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski *podpis nieczytelny*