



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1335/14			
Rodzaj zdarzenia:	<i>wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>09.08.2014 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Odry woj. Pomorskie</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Szybowiec SZD-30 Pirat			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Jerzy Kędzierski/ Wojciech Misiak(od11-01-2018)</i>			
Podmiot badający:	UŻYTKOWNIK/PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	NIE WYZNACZONO			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu(raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>20.03.2018</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 9.08.2014 podczas rozgrywania konkurencji Rejonowych Zawodów Szybowcowych szybowiec SZD-30 Pirat utracił kontakt z termiką i był zmuszony lądować w terenie przygodnym.

Pilot poprawnie wybrał pole do lądowania. Podejście do lądowania zostało wykonane prawidłowo, tuż przed przyziemieniem szybowiec uderzył w nasyp ziemny porośnięty trawą, niewidoczny z powietrza. Szybowiec został poważnie uszkodzony, pilot nie doznał obrażeń.

Przyczyna zdarzenia lotnicze

Przyczyną zdarzenia było uderzenie szybowca w nasyp ziemny porośnięty trawą podczas lądowania w terenie przygodnym. Przeszkoda była niewidoczna z powietrza.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Wojciech Misiak	