

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	911/15			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>03 czerwca 2015 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Lotnisko Pobiednik Wielki k. Krakowa EPKP</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Szybowiec SZD-42 Jantar Std 2</i>			
Znak rozpoznawczy SP:	<i>SP-3258</i>			
Użytkownik / Operator SP:	<i>Aeroklub Krakowski</i>			
Dowódca SP:	<i>Pilot szybowcowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Jacek Bogatko</i>			
Podmiot badający:	<i>PKBWL na zgłoszeniu.</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 6 czerwca 2015 na lotnisku w Pobiednik Wielki k. Krakowa (EPKP) pilot szybowca SZD-42 Jantar Std 2 wykonał lądowanie z zamkniętym podwoziem. W trakcie oględzin szybowca po lądowaniu nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyczyną incydentu było niewykonanie czynności z listy kontrolnej „lądowanie”.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie omówiono z personelem latającym.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie wydano.

Komentarz Komisji:

Nie skomentowano.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Jacek Bogatko	<i>podpis na oryginale</i>