



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<i>1141/15</i>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>24 czerwca 2015 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>EPWA</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Samolot PIAGGIO, P180 Avanti I</i>			
Znak rozpoznawczy SP:	<i>-</i>			
Użytkownik / Operator SP:	<i>-</i>			
Dowódca SP:	<i>Nie dotyczy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			
Data zakończenia badania:	<i>01 lipca 2015 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 24.06.2015 r. załoga Samolotowego Zespołu Transportowego wykonywała transport ratowniczy między szpitalny EPWA-EPBY-EPWR-EPWA, z pacjentem na trasie EPBY-EPWR. Na ostatnim odcinku EPWR-EPWA, po starcie z lotniska EPWR, około godziny 19:05 na przyrządach pojawiły się następujące ostrzeżenia / flagi:

1. Lewa EADI-ostrzeżenie FD.
2. Prawe ADI-czerwona flaga COMPUTER.

3. Żółta flaga HDG (Heading compartor).

Nie było wskazań Flight Directora na lewym EADI i nie można było zapiąć autopilota. Załoga kontynuowała lot do lotniska macierzystego bez autopilota. Lądowanie na lotnisku EPWA odbyło się bez następstw. Samolot został zawieszony w eksploatacji.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ostrzeżeń i braku możliwości zapięcia autopilota była usterka bloku nawigacyjnego VIR-22.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Z zaistniałym zdarzeniem zapoznano personel operacyjny SZT oraz personel techniczny obsługujący samoloty Piaggio P180 Avanti.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>podpis na oryginale</i>