



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 2027/15 | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | WYPADEK | | | |
| Data zdarzenia: | 27 września 2015 r. | | | |
| Miejsce zdarzenia: | Inowrocław – lotnisko EPIN | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | spadochron Drakkar | | | |
| Znak rozpoznawczy SP: | nie dotyczy | | | |
| Użytkownik / Operator SP: | Aeroklub Kujawski | | | |
| Dowódca SP: | uczeń-skoczek spadochronowy | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | | 1 | | |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | | | |
| Podmiot badający: | organizator szkolenia | | | |
| Skład zespołu badawczego: | nie wyznaczano | | | |
| Zalecenia: | NIE | | | |
| Adresat zaleceń: | NIE DOTYCZY | | | |
| Data zakończenia badania: | 05.02.2016 r. | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywał drugi skok w życiu, na zadanie SL-1. Uczeń oddzielił się od samolotu na wysokości 1000 m. Spadochron otworzył się na wysokości około 900 m. Lot do czasu podejścia do lądowania przebiegał prawidłowo. Po prawidłowym zbudowaniu rundy do lądowania, na wysokości około 100 m uczeń leciał pod wiatr. Na wysokości około 8 m ściągnął linki sterownicze, a spadochron zmienił kierunek lotu. Uczeń przyziemił na rozstawione nogi doznając poważnych obrażeń ciała.

Podczas szkolenia naziemnego uczeń uczestniczył w ćwiczeniach na skoczni trójpoziomowej oraz trapezie, trenując elementy skoku niezbędne do prawidłowego lądowania.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas lądowania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przebieg skoku, jego analiza, ocena postępowania skoczka, a także przyczyny zdarzenia zostały omówione z uczniem oraz obecnymi na starcie pozostałymi skoczkami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

| | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | <i>podpis na oryginale</i> |