



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

WYPADEK 2021/1315

UCHWAŁA

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron New Zeland Sports, model: JPX Leia 79
Znaki rozpoznawcze SP:	Nie dotyczy
Data zdarzenia:	29 maja 2021 r.
Miejsce zdarzenia:	EPPT

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia przedstawionego przez organizatora skoków spadochronowych, działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

Skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji PJ(INS) oraz do chwili zdarzenia doświadczenie 3985 skoków, wykonywał skok z wysokości 4000 m. Oddzielenie się skoczka od pokładu statku powietrznego przebiegło prawidłowo. Swobodne spadanie skoczka przebiegało stabilnie. Na wysokości około 1200 m skoczek zainicjował otwarcie czaszy głównej, które przebiegło prawidłowo. Podczas podejścia do lądowania, wykonując ostatni zakręt, skoczek uderzył w ziemię. Lądowanie odbyło się w rejonie lotniska. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało skoczka do szpitala. Skoczek na skutek zdarzenia doznał poważnych obrażeń ciała.

2. Przyczyna zdarzenia:

Błąd w technice realizacji skoku polegający na wykonaniu ostatniego zakrętu przed lądowaniem na zbyt małej wysokości ponad terenem przyziemienia.

3. Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane przez podmiot badający:

Po zdarzeniu omówiono zaistniałą sytuację ze skoczkami. Zwrócono uwagę na odpowiednią wysokość wykonywania ostatniego zakrętu tak, aby wyjście z zakrętu odbywało się na wysokości nie mniejszej niż 100 metrów ponad miejscem lądowania.

5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie określono.

Nadzorujący badanie

Przewodniczący Komisji