

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu Jak-12A; SP-FKW
22 lipca 2003 r., lotnisko Bagicz



Fot.1 i 2 – Samolot Jak-12M SP-FKW przed wypadkiem.



Fot.3 – Zdjęcie lotnicze lotniska Bagicz i jego najbliższego otoczenia z zaznaczonym miejscem wypadku.



Fot.4 – Widok lotniska w kierunku przeciwnym do kierunku podejścia.



Fot.5 – Widok w kierunku podejścia na przedłużeniu pasa startowego. Widoczne połamane drzewka i skrzydło samolotu wśród zarośli.



Fot.6 – Połamane zarośla na miejscu wypadku.



Fot.7 – Samolot na miejscu wypadku, widok ogólny z prawej strony.



Fot.8 – Samolot na miejscu wypadku, widok ogólny z lewej strony.




Fot.9 – Samolot na miejscu wypadku, widok od przodu.




Fot.10 – Samolot na miejscu wypadku, widok od przodu - zbliżenie.



Fot.11 – Widok na górną część kadłuba i skrzydeł.



Fot.12 – Uszkodzenia lewego skrzydła u nasady.



Fot.13 i 14 – Uszkodzenia noska lewego skrzydła.



Fot.15 – Widok na podwozie główne samolotu. Prawe podwozie główne złamane, koło pod kadłubem.



Fot.16 – Połamane śmigło samolotu.

KONIEC