

Album zdjęć wypadek nr: 113/03

**szybowiec SZD-9bis 1E, SP-3033, Piastów
k/Radomia, 26 lipca 2003 r.**



Fot. 1. Miejsce lądowania-widok ogólny.



Fot. 2. Miejsce lądowania-widok ogólny.



Fot. 3. Widok na uszkodzone podwozie




Fot. 4. Uszkodzona konstrukcja podwozia



Fot. 5 Widok uszkodzeń podwozia i kadłuba



Fot. 6 Widok na uszkodzone podwozie i usterzenie



Fot. 7 Uszkodzona końcówka skrzydła lewego



Fot. 8 Uszkodzone usterzenie pionowe – widok z tyłu