

DROGA KOŁOWANIA

DS 2 900x200

DS 1 900x30

Miejsce
złamania skrajoloty

Złącznik

3

290°30'

ALBUM ZDJĘĆ
wypadku samolotu Jak-12A, SP-AAS,
lotnisko Masłów – Kielce, 30.03.2003 r.



Foto 1 Samolot Jak-12A uległ wypadkowi na lotnisku Masłów.



Foto 2 Pas startowy.



Foto 3 Ślad zakrętu na pasie startowym



Foto 4 Ślad zjazdu z pasa



Foto 5 Ślad zakrętu na trawie



Foto 6 Widok samolotu z tyłu



Foto 7 Widok z przodu



Foto 8 Złamane prawe skrzydło




Foto 9 Uszkodzona prawa krawędź natarcia statecznika poziomego



Foto 10 Urwana łopata śmigła



Foto 11 Ślad śmigła na ziemi



Foto 12 Fragment złamanej prawej goleni



Foto 13 Kółko ogonowe



Foto 14 Węzeł sterowania tylnym kółkiem




Foto 15 Węzeł blokowania tylnego kółka




Foto 16 Ucho mechanizmu blokowania kółka tylnego