


ZDJĘCIA

**z wypadku szybowca SZD-42-2 Jantar 2B; SP-3197
lotnisko Inowrocław, 9 sierpnia 2003 r., godz. 19:54**



Fot.1 – Szybowiec po wypadku w miejscu zatrzymania się – widoczna wyłamana lotka prawego skrzydła.



Fot.2 – Kierunek startu wyłożonego.



Fot.3 – Kierunek startu rzeczywistego.



Fot.4 – Ślady w miejscu wypadku.