



*Album zdjęć*  
**Wypadek spadochron ST-7 w dniu 13.08.2003 r. Rzeszów (EPRJ)**



Fot. 1 Tuż po opuszczeniu pokładu samolotu



Fot. 2 W trakcie obrotu




Fot. 3 W czasie spadania na plecach „kopanie” lewą nogą

*Album zdjęć*  
*Wypadek spadochron ST-7 w dniu 13.08.2003 r. Rzeszów (EPRJ)*



Fot. 4 Zbliżenie lewej nogi do wyplatających się linek



Fot. 5 Dalsza faza spadania



Fot. 6 Widoczne nieskoordynowane ruchy nogami