




Odpis z ostatniej fazy lotu z rejestratora danych
(szybowiec Jantar Std. 3 SP-338725.08.2003)

Załącznik nr 1


Kierunek wiatru







Załącznik nr 4



ALBUM ZDJĘĆ
wypadku nr: 161/03

SZYBOWIEC SZD-48-3 "JANTAR" SP-3387,

25 sierpnia 2003 r., Janowiec Wlkp.

*Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
szybowiec "Jantar" SP-3387 data 25 sierpnia 2003 r. Janowiec Wlk.*



Fot. 1. Widok ogólny od strony zachodniej.



Fot. 2. Widok ogólny od strony północno- zachodniej ze śladem uderzenia krawędzi natarcia odbitym w gruncie.



Fot. 3.



Fot. 4. Zniszczona kabina.



Fot. 5.



Fot. 6. Zniszczona kabina

*Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
szybowiec "Jantar" SP-3387 data 25 sierpnia 2003 r. Janowiec Wlk.*




Fot. 7.



Fot. 8. Zniszczona kabina.



Fot. 9.



Fot. 10. Zniszczona kabina.



Fot. 11.



Fot. 12. Zniszczone usterzenie ogonowe.



Fot. 13. Zniszczona przednia część kadłuba ze śladem odbitym w gruncie.



fot. 14. Końcówka prawego skrzydła ze śladem odbitym w gruncie.