


**ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-48-3 „Jantar”,
znaki rozpoznawcze SP-3231,
w dniu 28 sierpnia 2003 r.**



Fot. 1. Widok szybowca po upadku na polu.



Fot. 2. Zbliżenie na szybowiec po upadku.



Fot. 3. Widok szybowca z lewej strony.



Fot. 4. Widok z tylnej prawej półsfery.



Fot. 5. Widok z tyłu.



Fot. 6. Widok na miejsce złamania kadłuba.