FOT.1 – OGÓLNY WIDOK SZYBOWCA Z USZKODZONĄ LEWĄ LOTKĄ

FOT.2 – WIDOK USZKODZONEJ LEWEJ LOTKI Z TYŁU



FOT.3 – ZBLIŻENIE NA USZKODZONĄ LEWĄ LOTKĘ I PORYSOWANĄ POWIERZCHNIĘ GÓRNĄ LEWEGO SKRZYDŁA PRZY KOŃCÓWCE