



Załącznik nr 1

**SZKIC SYTUACYJNY MIEJSCA WYPADKU
SAMOLOTU FOX SP-FUB 21.09.2003.**





ALBUM ZDJĘĆ

wypadku nr: 177/03

SAMOLOT ultralekki FOX 912-2A SP-FUB

21 września 2003 r., Żerniki k. Poznania

PKBWL



Fot. 1. Miejsce zatonięcia samolotu z widokiem na skarpe i lądowisko.



Fot. 2. Wydobywanie samolotu z wody. Widok na jezioro od strony południowo-zachodniej.




Fot. 3. Transport samolotu po wydobyciu z jeziora. Wyrwana końcówka prawego skrzydła.



Fot. 4. Widok końcówki prawego skrzydła.



Fot. 5. Widok podwozia po wydobyciu samolotu z jeziora. Wygięty zastrzał prawego podwozia.



Fot. 6. Wygięcie zastrzału prawego podwozia w powiększeniu.



Fot. 7. Ustawianie podpory pod lewe skrzydło.



Fot. 8. Podpora pod lewym skrzydłem samolotu.