

Album zdjęć
Wypadek samolotu AT-3 SP-CUH z dnia 23.04.2003 r. we Wrocławiu




Fot. 1. Widok ogólny miejsca wypadku z prawej strony.



Fot. 2. Widok ogólny miejsca wypadku z przodu



Fot. 3 Widok ogólny miejsca wypadku od lewej strony



Fot. 4 Widok uszkodzeń
jednej łopaty śmigła



Fot. 5 widok uszkodzeń
drugiej łopaty śmigła



Fot. 6. Widok uszkodzeń
goleni kółka przedniego



Fot. 7. Widok uszkodzeń
kółka przedniego po
podniesieniu samolotu



Fot. 8. Widok jak na fot. nr 7
z drugiej strony



Fot. 9. Widok uszkodzeń
goleni i kółka przedniego