

ALBUM ZDJĘĆ
samolotu Cessna F150L, lotnisko Dajtki-
Olsztyn, zn. rozp. SP-FWN



Foto 1 Widok samolotu SP-KIG



Foto 2. Widok samolotu z prawej strony.



Foto 3. Widok przedniej goleni



Foto 4 Uszkodzenia od przodu



Foto 5 Widok uszkodzonej przedniego podwozia



Foto 6 Widok przodu po zdjęciu masek



Foto 7 Uszkodzony tłumik drgań




Foto 8 Zerwany przewód klimatyzacji