




Załącznik nr 1. SZKIC SYTUACYJNY LOTU SZYBOWCA PUCHACZ 23.06.2003

LOTNISKO SUWAŁKI. (wg. zeznania KL)








Załącznik nr 4.

Szkic miejsca wypadku
szybowca Puchacz SP-3394



ALBUM ZDJĘĆ

wypadku nr: 79/03

SZYBOWIEC SZD-50-3 "PUCHACZ" SP-3394,

23 czerwiec 2003 r., lotnisko Suwałki

PKBWL



fot. 1.



fot. 2.



fot. 3.



fot. 4.




fot. 5.



fot. 6.



fot. 7. Przednia część kadłuba. Ślad uderzenia w ziemię przednią częścią kadłuba.



fot. 8.



fot. 9. Ślad uderzenia przedniej części kadłuba w ziemię.



fot. 10.