

ZDJĘCIA
z wypadku samolotu Cessna 185; SP-FBD
28 lipca 2004 r., lotnisko Rybnik-Gotartowice EPRG



Fot.1 – Ogólny widok samolotu, prawa strona z przodu.



Fot.2 – Ogólny widok samolotu – tył z prawej strony.



Fot.3 – Zbliżenie – przód samolotu z lewej strony.



Fot.4 – Przód samolotu z lewej strony – zbliżenie.



Fot.5 – Przód samolotu z prawej strony – zbliżenie.



Fot.6 – Zbliżenie na wyłamane podwozie główne.



Fot.7 – Zbliżenie na wyłamane podwozie główne.



Fot.8 – Ślad łopat śmigła na ziemi




Fot.9 – Gniazdo wyłamanej nogi w kadłubie.



Fot.10 – Wylamana prawa goleń podwozia głównego.



Fot.11 – Uszkodzone pokrycie kadłuba wokół otworu gniazda prawej gołeni podwozia głównego



Fot.12 – Wnętrze struktury kadłuba w rejonie uszkodzenia (widok przez wziernik)



Fot.13 – Odkształcona lotka prawego skrzydła.