

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu Cessna F150J; SP-KIB
11 lipca 2004 r., Lisie Kąty




1 – Samolot Cessna F150L SP-KIB przed wypadkiem.




2 – Widok uszkodzonego przedniego podwozia samolotu.




3 – Widok uszkodzonego przedniego podwozia samolotu.



4 i 5 – Uszkodzenia podwozia przedniego i łoża silnika.



6 – Uszkodzenia podwozia przedniego i łoża silnika.



7 – Uszkodzenia podwozia przedniego – górny węzeł mocowania do łoża silnika.

KONIEC