

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu Zlin Z-42M (SP-AES)
13 lipca 2004 r., Katowice – zjazd z autostrady A-4



Fot.1 – Widok rejonu wypadku z lotu ptaka.



Fot.2 – Zjazd z autostrady A-4 (po prawej), na którym wylądował samolot. Widok zjazdu od strony podejścia do lądowania.



Fot.3 – Zjazd z autostrady A-4, na którym wylądował samolot.



Fot.4 – Końcówka lewego skrzydła z oberwaną lampką pozycyjną.



Fot.5 – Tablica na początku zjazdu ze śladem uderzenia końcówką lewego skrzydła.



Fot.6 – Oderwana lampka pozycyjna z końcówki lewego skrzydła.



Fot.7 – Słup latarni przy zjeździe ze śladem uderzenia końcówką prawego skrzydła.



Fot.8 – Widok na prawe skrzydło samolotu z oderwaną końcówką.



a



b

Fot.9a i Fot.9b – Zniszczona, oderwana po kolizji z betonowym słupem końcówka prawego skrzydła.



a



b


Fot.10a i Fot.10b – Zafalowania krawędzi pokrycia splywu prawego skrzydła po kolizji z betonowym słupem.




Fot.11 – Dolna pokrywa kadłuba pod kabiną, zachlapana olejem z silnika.



Fot.12 – Ogólny widok samolotu po wylądowaniu odsuniętego na pobocze zjazdu z autostrady.



Fot.13 – Widok na silnik z boku w rejonie uszkodzenia: a – kołnierz pompy, b – gwint szpilki bez nakrętki.



Fot.13 – Widok na silnik z dołu w rejonie uszkodzenia: a – kołnierz pompy, b – gwint szpilki bez nakrętki.

KONIEC