

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku motoszybowca Bocian M-2000 (SP-8006)
17 lipca 2004 r., Warszawa-Bemowo



Fot.1 – Motoszybowiec Bocian M-2000 (SP-8006) sfotografowany przed wypadkiem



Fot.2 – Miejsce wypadku zaznaczone na lotniczym zdjęciu lotniska Warszawa-Babice



Fot.3 – Ogólny widok miejsca wypadku.



Fot.4 – Szczątki lewego skrzydła



Fot.5 – Szczątki kadłuba, kabiny i osłon silnika.



Fot.6 – Szczątki kadłuba.



Fot.7 – Szczątki lewego skrzydła i kadłuba.



Fot.8 – Oderwana końcówka lewego skrzydła.



Fot.9 – Szczątki lewego skrzydła i tylnej części kadłuba.



Fot.10 – Szczątki tylnej części kadłuba.



Fot.11 – Szczątki tylnej części kadłuba.



Fot.12 – Szczątki kadłuba i prawego skrzydła.



Fot.13 – Szczątki kabiny.



Fot.14 – Szczątki kabiny i tablice przyrządów.



Fot.15 – Prędkościomierz wyrwany z tablicy przyrządów



Fot.16 – Akumulator wyrwany ze swego zamocowania.



Fot.17 – Zniszczona osłona kabiny.



Fot.18 – Zniszczony wiatrochron.

KONIEC